



## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2015-02-17

Diarienummer

6997.000 - 74714

Sotarn på Dal AB  
Sören Gustavsson  
Järngatan 12  
666 31 BENGTSFORS  
0531-12566

Ägare (namn och postadress)

PETERSSON ANITA

LINNEGATAN 42  
464 31 MELLERUD

### Fastighet

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress	LANDSVÄGSGATAN 24 464 31 MELLERUD
Utförd av	Datum	RUNE JANSSON 2015-03-02

### Kontrollobjekt

Obj.nr	Typ	Benämning	Frist	Placering
2	55	BRASKAMIN		Vardagsrum

1 Panna	2 Förbränning	3 Övriga Eldstäder	4 Imkanal	5 Skorsten	6 Tak & takskydd
1.1 Avstånd till brännbart 1.2 Luckor 1.3 Förbränningsrum 1.4 Konvektionsdel 1.5 Förbindelsekanal 1.6 Spjäll 1.7 Eldstadsplan 1.8 Förbränningsluft 1.9 Övrigt	2.1 Oljebrännare 2.2 Gasbrännare 2.3 Pelletsbrännare 2.4 Flisantäggning 2.5 Förugn 2.6 Fastbränsle 2.9 Övrigt	3.1 Avstånd till brännbart 3.2 Luckor 3.3 Förbränningsugn 3.4 Konvektionsdel/kanaler 3.5 Förbindelsekanal 3.6 Spjäll 3.7 Eldstadsplan 3.9 Övrigt	4.1 Avstånd till brännbart 4.2 Luckor 4.3 Fläkt 4.4 Slang 4.6 Spjäll 4.7 Växlare 4.9 Övrigt	5.1 Avstånd till brännbart 5.2 Omslutsvägg 5.3 Skiljeväggar 5.4 Insatsrör 5.5 Kanalarea 5.6 Schakt 5.7 Bjälklagsgenomgång 5.8 Tjära 5.9 Övrigt	6.1 Markstege 6.2 Glidskydd 6.3 Takstege 6.4 Arbetsplan 6.5 Taklucka 6.6 Takbeläggning 6.7 Vindstege 6.9 Övrigt

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Obj.nr	Pos	Avvikelse
2	5.9	Sotlucka i trapphuset bör muras igen

### Övrig information

--