



Ansvarig handläggare:

Hanna Magnusson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0530-939431

E-post: hanna.magnusson@miljo.dalsland.se

Börje Och Gerd Edén

Rönngatan 1

462 69 FRÄNDEFORS

Dnr: **2016/972.AVL**

Inspektionsrapport - enskild avloppsanläggning

Fastighet: STRÄNGE 2:8

2016-09-14 inspekterade Hanna Magnusson från Dalslands Miljökontor er avloppsanläggning. I samband med tillsynen noterades följande:

| Nyttjande form | |
|----------------|-----------------|
| | Permanentboende |
| X | Fritidshus |
| | Annat |

| Typ av avlopp | |
|---------------|-------------------------------|
| | Endast WC |
| | Endast BDT (Bad, Disk, Tvätt) |
| X | WC+BDT |

| Typ av slamskiljare | |
|---------------------|--|
| | En- eller tvåkammарbrunn |
| | Trekammарbrunn |
| | Sluten tank |
| | Annat - mulltoa, samt enkelt köksavlopp. |

| Efterföljande rening | |
|----------------------|--------------|
| | Markbädd |
| | Infiltration |
| X | Stenkista |
| | Annan |
| | Saknas |
| | Anmärkning |

| Kammarindelning | |
|-----------------|--------------|
| | Kontrollerad |
| | Anmärkning: |

| Utsläppspunkt | |
|---------------|-------------------|
| X | Mark, dike, slänt |
| | Vattendrag, sjö |
| | Okänd |
| | Annan |

| T-rör | |
|-------|--------------|
| | Kontrollerad |
| | Anmärkning: |

| Avstånd till dricksvattenbrunn | |
|--------------------------------|------------|
| | < 50 meter |
| | > 50 meter |
| X | Okänt |

Mulltoa med fläkt finns. töms 1 gång/år och används som gödsel i rabatter. Enkelt köksavlopp från diskbänk leds ut till stenkista. Används inte ofta.